

Opdatering af Undervisningsmiljøvurdering pr. 31.12.2016

Tillæg: Opdateret lokaleplan udarbejdet af Robert Larsen.

Udendørs

Skolen har installeret nyt legemodul med gummibelægning i august 2016. Legepladsen er endvidere blevet forbedret med natursti (med balancebomme) og spindere. Der er endvidere bygget 10 kasser, hvor der opbevares idrætsrekvisitter til udendørs brug (frikvarterer, idræt og sfo). Der i 2015 og 2016 investeret for 487.000 kr.

Indendørs

Villa - kælder (Linde Allé nr. 38) er renoveret: Vægge muret op og malet, flisegulv lagt i vaskerum og på toilet, diverse el-arbejder.

It-lokale 3.1 er renoveret: Nyt gulv, maling, belysning og el-installationer.

Skolekøkkenet er renoveret: Nyt inventar, ny opvaskemaskine, rustfrit stålbord med to vaske og diverse el-arbejder.

Belysning

Der er udført diverse el-arbejder i løbet af året: Bl.a. udskiftning af kontakter, belysning er udskiftet til LED-pærer i udvalgte lokaler, nye el-tavler.