

Undervisningsmiljøvurdering - Handleplan

Sikkerhedsgennemgang/klasserumsvurdering af VP 17.03. 2017

Robert Larsen

	4. sal		
Lokale	Bemærkninger	Malet	Plan
4.1 Mødelokale 1	Renoveret 2012	2012	
4.2 Naturfagslokale		2016	
4.3 Data lokale	Alle pc'er nye 2016		
4.4 Fysik		2016	
4.5 Toilet		2015	
4.6 Ventilationsrum	Ingen		
4.7 Skabsrum	Ingen		
Gangareal Gang 3			
	3.sal		
3.1 Lille EDB	Ny renoveret 2016 Nyt gulv lagt, samt nyt el	2016	
3.2 6.klasse		2015	
3.3 7.klasse	Undersøge mulighed for nyt el.	2015/16	
3.4 5.klasse	4 hullet plader i loft skiftes	2013	
3.5 Lager Edb	Ingen. Renoveret 2012.	2012	
3.6 Pigetoilet		2014	Mal toilet
3.7 Studiecenter	Meget varmt rum		Males 2017 isoler rør
	2. sal		
Hovedtrappe GUL		2012	Gulvet er slidt/ revnet
2.9 Lærer toilet, gang	Eventuel nye vinduer	2013	Males ved vasken
Lærer gang 2	Ingen	2014	
2.8 Lærer toilet	ingen	2014	
2.7 Kontor souschef			Mal vindueskarm samt

			fodpaneler
2.6 Kontor Ellen			vindueskarm samt vægge males.
2.1 Kontor Lone			Kabelbakke opsættes ledninger underbord
2.5 Kontor Søren			Karm skal males
2.4 Lærerarbejdsrum	Lokalet udvidet 2015 Ny sikringsgruppe lavet.	2015	Der mangler at blive lavet træ hjørner ved vindueskarmen. maling ved vindueskarm
2.2 Kopirum		2014	
2.3 Lærerværelse			Lokalet Males
	1.sal		
Hovedtrappe BLÅ		2016	
1.1 1. klasse	Ingen.	2016	
1.2 2. klasse		2015	
1.3 3. klasse		2014	
1.4 4. klasse		2014	
1.5 Grupperum		2016	Mal fodpanel
Gang 1	Ønske: nye lamper	2016	Mal Fodpanel
Toiletter		2013	
1.8 drengetoiletter	Mal Loft, Mal ved vask	2014	
	SFO/0'te klasse		
5.7 0.klasse/stillerum	gipshjørne laves ved trappen	2015	
5.2 Kontor SFO		2012	
5.3 Køkken			
5.4 SFO/slusen	ingen	2015	
5.6 Cafe'en	ingen	2016	
5.5 & 5.6 Toiletter SFO		2015	Males og nyt gulv
5.9 Billedkunst	Nyt lokale 2013	2013	
	Kælder Der er opsat radiatorer i Puderum og 3.kl rum		
Bagtrappe RØD			Cementgulv males
0.11 Puderum	Der er lavet gummi på væggene 2016 og opsat radiator samt ventilation	2016	

0.12 3,kl. hyggerum	Der er lavet radiator og opsat ventilation	2015	
0.9 SFO garderobe	Der er opsat nye skabe 2014		skab trænger til vedligeholdelse
0. 10 Værksted/pedel	ingen		
0.4 toilet		2015	
0.3 toilet		2015	
0.5 Depotrum	Intet		
0.0 Gangareal	Der er udskiftet Faldstamme i 2016		
0.1 Sal	Vinduespartier trænger til maling, vægge males, lamper trænger til udskiftning		
Depot gymnastik	intet		
Depot borde stole 0.1B	Udluftning/trækk kanal monteret 2013		Males og gulv Rengøres
0.1.A Køkken	Ydervæg skaller		
0.2 Musik	Faldstamme udskiftet 2016		Gipsplade opsættes og males, samt rør
	Skolegård		
	Der er kommet nyt gummi faldunderlag samt klatretårn. Bold burrer er renoveret , fodboldmål er lavet, samt basket kurve. i 2016.		Murene bør fuges ved bag indgangsdør.
	Nr. 34		
STUEN			
6.4 Grupperum	Renoveret 2012		
Toilet			
6.2 8. klasse			Males 2017
6.1 9. klasse			Males 2017

6.0 Gangareal			Males 2017
KÆLDER			
Toilet			
Lagerrum 1			
Lagerrum 2 Vaskerum			
Lagerrum 3 Ventilation			
Lagerrum 4			
Gangareal			Mangler oprydning/maling